




**СТЕЛЛАЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ**  
НОРДИКА

Инструкция по сборке


# СТОЛ ДЛЯ РАСПРОДАЖ ГЛУБОКИЙ

## 25 СЕРИЯ




## ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**1** Ключ рожковый (17 мм.)



**2** Ключ рожковый (13 мм.)



### ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!  
Удары могут привести к деформации  
элементов!




## ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к другу.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на  $1^\circ$  (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.





## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1





## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

2




## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

3




13




## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

4




13






## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

5




6




## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

7




8





## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ



Стол готов

